

WTS-NASX Hot Key

F3	開啓舊檔
F4	顯示線條開關
F5	顯示標點資料
F8	顯示層
F11	顯示上層
TAB	垂直翻面
/	左右翻面
*	上下翻面
Delete	清除顯示網路
Ctrl+滑鼠左鍵	點選顯示網路
Home	回復顯示比例
+	放大
-	縮小
Alt+N	高亮度顯示網路
Space	顯示下一條網路
Page Up Page Down	刷新顯示畫面
End	放大網路顯示
Ctrl+Del	關閉網路
Ctrl+S	參數設定